



## Informace k nové verzi firmwaru

Datum vydání: 15.2.2017

Předchozí verze: Firmware 5.1, ASD Client 10.6

**Nová verze: Firmware 5.2, ASD 10.7**

Zařízení: MP91, MP100, MP155, MP165, MP200, MP300, MP360,  
MP600, AL80GE, AL80LP, AL80HP

### Changelog:

|              |  |
|--------------|--|
| Firmware 5.2 | oprava funkce Spectrum Analyser pro spoje 18GHz<br><br>doplněna podpora spoje 80GHz - AL80HP   |
| ASD 10.7     | doplněna indikace stavu mimo rozsah detektoru měření<br>vysílaného výkonu pro spoje 80GHz - AL80HP.<br><br>zrušena podmínka rozlišování velkých a malých písmen při<br>vyhledávání v seznamu terminálů okna TCP/IP Utilities |