



## Informace k nové verzi firmwaru

Datum vydání: 1.3.2018

Předchozí verze: Firmware 5.4, ASD 10.8

**Nová verze: Firmware 5.5, ASD 10.9**

Zařízení: MP91, MP100, MP155, MP165, MP200, MP300, MP360,  
MP600, AL80GE, AL80LP, AL80HP

### Changelog:

Firmware 5.3	doplněna položka TRUNK Ether Type z VLAN Properties do mechanismu n-1  doplněna podpora externího SFP
ASD 10.9	odstraněna nutnost prav administrátora pro export do summary  ošetřena v terminálu chybějící podpora summary  doplněna podpora externě vyměnitelného SFP modulu