



Informace k nové verzi firmwaru

Datum vydání: 20. 9. 2018

Předchozí verze: Firmware 5.5, ASD 10.9

Nová verze: Firmware 5.6, ASD 11.00

Zařízení: MP91, MP100, MP155, MP165, MP200, MP300, MP360,
MP600, AL80GE, AL80LP, AL80HP

Changelog:

Firmware 5.6	doplňen reset nastaveni VLAN properties přepínačem v poloze 8 realizován na IP síti nezávislý UDP broadcast scan terminálů ukončena podpora IGMP scanu terminálů
ASD 11.00	opravena dvojita zkratka v okne TCP/IP Utils opraveno GUI okna Ethernet Status doplňeni scanu terminalů o IP broadcast