

ALCOMA

Informace k nové verzi firmwaru

Datum vydání: 1. 9. 2017

Předchozí verze: Firmware 5.2

Nová verze: Firmware 5.3

Zařízení: MP91, MP100, MP155, MP165, MP200, MP300, MP360,
MP600, AL80GE, AL80LP, AL80HP

Changelog:

Firmware 5.3	<p>opraveno chybné vyhodnocení expiračního data kódu pro povolení nastavení času</p> <p>upraven algoritmus řízení výkonu dynamického krokovaní pro AL80HP</p> <p>doplněn modul SNMP o rychlosti pro pásmo 80GHz</p> <p>doplněna podpora režimu Factory Time</p>
--------------	---